L.P.	Rodzaj	Model	Opis	Uwagi	Rocznik	Cena brutto
1	Drukarka	HP M252DW	drukarka laserowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2016	600 zł
2	Drukarka	OKI MB 451	drukarka laserowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2014	500 zł
3	Tablet	HP 900	2 GB RAM, atom Z2760, 1.8 GHz,64 GB	uszkodzona klawiatura	2013	300 zł
4	Drukarka	HP 1515	drukarka laserowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2010	250 zł
5	Drukarka	HP 1515	drukarka laserowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2010	250 zł
6	Drukarka	HP M1132 mfp	drukarka laserowa + skaner	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2010	350 zł
7	Drukarka	Lexmark E 360 DN	drukarka laserowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2009	300 zł
8	Drukarka	Lexmark E 360 DN	drukarka laserowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2009	300 zł
9	Drukarka	Lexmark E 360 DN	drukarka laserowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2009	300 zł
10	Drukarka	Lexmark E 360 DN	drukarka laserowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2009	300 zł
11	Drukarka	Lexmark E 360 DN	drukarka laserowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2009	300 zł
12	Drukarka	OKI 3321	drukarka igłowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2009	230 zł
13	Drukarka	OKI 3321	drukarka igłowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2009	230 zł
14	Drukarka	OKI 3321	drukarka igłowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2009	230 zł
15	Drukarka	OKI 3321	drukarka igłowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2009	230 zł
16	Drukarka	OKI 3321	drukarka igłowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2009	230 zł
17	Drukarka	OKI 3321	drukarka igłowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2009	230 zł
18	Drukarka	OKI 4410	drukarka igłowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2009	2 200 zł
19	Drukarka	OKI 4410	drukarka igłowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2009	2 200 zł
20	Komputer	składak	obudowa mini tower,płyta główna + celeron dual core 2 GHz, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
21	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
22	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
23	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
24	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
25	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
26	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
27	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
28	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
29	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
30	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
31	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
32	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
33	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
34	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
35	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
36	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
37	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
38	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
39	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
40	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
41	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
42	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
43	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
44	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
45	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
46	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
47	Komputer	składak	obudowa mini tower, płyta główna GIGABYTE GA-G31M-ES2C, Intel Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz,1 GB RAM, monitor LCD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2009	100 zł
48	PrintSerwer	Edimax PS-3103P	print serwer 3 porty LPT / 1 port RJ 45		2009	40 zł
49	PrintSerwer	Edimax PS-3103P	print serwer 3 porty LPT / 1 port RJ 45		2009	40 zł
50	PrintSerwer	Edimax PS-3103P	print serwer 3 porty LPT / 1 port RJ 45		2009	40 zł
51	PrintSerwer	Longshine LCS-PS130	print serwer 3 porty LPT / 1 port RJ 45		2009	80 zł
52	PrintSerwer	Longshine LCS-PS130	print serwer 3 porty LPT / 1 port RJ 45		2009	80 zł
53	Switch	D-LINK DES-1024D	switch 10/100 16 24 porty		2009	60 zł
54	Switch	D-LINK DES-1024D	switch 10/100 16 24 porty		2009	60 zł
55	Switch	D-LINK DES-1024D	switch 10/100 16 24 porty		2009	60 zł
56	Drukarka	HP Color LaserJet CM1312 MFP	drukarka laserowa + skaner	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2008	200 zł
57	Firewall	D-LINK DFL 210 M	firewall		2008	100 zł
58	Drukarka	HP LaserJet P2015dn	drukarka laserowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2007	150 zł
59	Drukarka	HP LaserJet P2015dn	drukarka laserowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2007	150 zł
60	Drukarka	HP LaserJet P2015dn	drukarka laserowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2007	150 zł
61	Laptop	Acer TravelMate 2493	1 GB RAM, napęd DVD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2007	300 zł
62	Laptop	Acer TravelMate 2493	1 GB RAM, napęd DVD	brak zasilacza, drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2007	300 zł
63	Laptop	Acer TravelMate 2493	1 GB RAM, napęd DVD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2007	300 zł
64	Laptop	Acer TravelMate 2493	1 GB RAM, napęd DVD	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2007	300 zł
65	Drukarka	HP 3052	drukarka laserowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2006	350 zł
66	Drukarka	OKI 3321	drukarka igłowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2006	230 zł
67	Komputer	składak	obudowa mini tower,płyta główna + procesor Intel 2,53 GHz ,karta grafiki ATI 9250 , 512 MB RAM	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2006	120 zł
68	Komputer	składak	obudowa mini tower,płyta główna + procesor Intel 2,53 GHz ,karta grafiki ATI 9250 , 512 MB RAM	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2006	120 zł
69	Komputer	składak	obudowa mini tower,płyta główna + procesor Intel 2,53 GHz ,karta grafiki ATI 9250 , 512 MB RAM	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2006	120 zł
70	Komputer	składak	obudowa mini tower,płyta główna + procesor Intel 2,53 GHz ,karta grafiki ATI 9250 , 512 MB RAM	drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2006	120 zł
71	Komputer	składak	płyta główna + procesor Intel 2,53 GHz + 1 GB RAM + kontroler RAID	uszkodzona płyta główna, drobne uszkodzenia mechaniczne, brak dysku	2006	80 zł
72	Drukarka	HP 1320N	drukarka laserowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2005	150 zł
73	Drukarka	OKI 4410	drukarka igłowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2005	2 200 zł
74	Drukarka	HP 1150	drukarka laserowa	niekompletna, drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2004	80 zł
75	Drukarka	HP LaserJet 1000	drukarka laserowa	niekompletna, drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2003	70 zł
76	Drukarka	HP 1300N	drukarka laserowa	niekompletna, drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2003	50 zł
77	Drukarka	HP 1300N	drukarka laserowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2003	50 zł
78	Drukarka	HP 1300N	drukarka laserowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	2003	50 zł
79	Drukarka	OKI 3321	drukarka igłowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	1999	60 zł
80	Drukarka	OKI 3321	drukarka igłowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	1999	60 zł
81	Drukarka	OKI 3321	drukarka igłowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	1999	60 zł
82	Drukarka	OKI 3321	drukarka igłowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	1999	60 zł
83	Drukarka	EPSON	drukarka igłowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	1998	50 zł
84	Drukarka	Epson FX-1170	drukarka igłowa	drobne uszkodzenia mechaniczne, wymagana naprawa i konserwacja	1998	50 zł