

Tychy 19.09.2024r.

OPINIA

Dotyczy: ukośnych pęknięć na elewacji południowo zachodniej – ul. Skłodowskiej 15

W trakcie wizji stwierdzono :

Pęknięcia ukośne „wybrzuszenie „ siatki oraz kleju, miejscami siatka rozerwana, klej pęknięty z przemieszczeniem.

Rysy na wyprawie elewacyjnej mogą mieć podłoże konstrukcyjne, co należy potwierdzić wykonaniem ekspertyzy technicznej wykonanej przez osobą z odpowiednimi uprawnieniami, wraz z podaniem sposobu naprawy.



Elewacja południowa



M
Z
B
M

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
ul. Filaretów 31; 43-100 Tychy
tel. (32) 227 40 91, fax (32) 227 31 45



Elewacja południowa



Elewacja południowa





Elewacja południowa



Elewacja południowa



Elewacja zachodnia



Elewacja zachodnia



Elewacja południowa przy balkonach



: Elewacja południowa przy balkonach



Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
ul. Filaretów 31; 43-100 Tychy
tel. (32) 227 40 91, fax (32) 227 31 45

Zalecenia :

Rysy na wyprawie elewacyjnej mogą mieć podłoże konstrukcyjne, co należy potwierdzić wykonaniem ekspertyzy technicznej wykonanej przez osobą z odpowiednimi uprawnieniami, wraz z podaniem sposobu naprawy.

Wydający opinię

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
w Tychach
INSPEKTOR NADZORU
Barbara Kulpa
upr. nr ewid. SLK/BO/0660/03

