

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa instalacji odgromowej polegająca na wbiciu dodatkowych sond uziemiających w celu poprawy rezystencji uziemienia w złączach: R3, R4, R7, R8.

Wymagana wartość uziemienia $<300\Omega$

Rozebranie oraz odtworzenie chodnika przy złączach R8, R7

Wykonanie wykopu w złączach R3, R4, R7, R8

Wbicie sond uziemiających

Połączenie wykonanego uziemienia z obecnym

Wykonanie pomiarów kontrolnych w złączach R3, R4, R7, R8

Dostarczenie protokołu pomiarowego

10.06.2025r.